

**Orçamento da Ordem de Serviço Nº 45487**

Cliente	Michele Lenzi	Contato	
CNPJ/CPF			
Fones		Email	

**Aparelho**

Modelo	13 Pro Max	Entrada	30/07/24
Marca	iPhone	Operadora	
Serial		Nº Patrimônio	

Acessórios	
------------	--

Defeito/Reclamação	Display trincado, Camera Danificada
--------------------	-------------------------------------

**Laudo Técnico**

APOS AVALIAÇÃO TECNICA FOI IDENTIFICADA DANO AO DISPLAY E MAL FUNCIONAMENTO NA CAMERA TRAZEIRA

**Valores do Orçamento**

Serviços a executar	Responsável	Inicio	Fim	Qtd	Total
Substituição de display 13 Pro Max	Funcionário de Exemplo	12:14		1,00x	2.579,00
Camera trazeira iPhone 13 Pro MAX	Funcionário de Exemplo	12:14		1,00x	1.450,00

**Totais**

Mão de obra/Serviços	R\$ 4.029,00
Peças/Produtos	R\$ 0,00
Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.029,00</b>

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

Michele Lenzi

SmartPhone